D150 型デジタルパネルメーター取扱説明書

spirax /sarco

ET-302 R6 2012.05

1. 始めに


この度はデジタルパネルメーターをご購入いただき、ありがとうございました。ご使用いただく前に、 この取扱説明書を良くお読みいただき正しくお使いくださいますようお願い致します。

2. 据付

2-1. パネルカット寸法

ヨコ 92mm ×タテ 45mm (-0mm、+0.5mm) の寸法でカットしてください。

深さは通常のコネクタ付きで131mm程度となります。




3. 結線

端子構成は、下図のようになっています。

弊社のM800型コンピューターの瞬間流量出力端子には接続しないでください。

図で灰色になっている部分は使用しませんので、余計なケーブルを接続しないでください。 DIN 規格のコネクタ仕様になっています。推奨ケーブルの太さは $0.75 \sim 1.25 \text{mm}^2$ です。



2



ET-302 Rev. 6

4. 操作用押しボタン

「 $\mathsf{Prog.}$ 」プログラムボタン 〈以降 P ボタンと記載します〉

このボタンは次のステップに進む際に使用します。

- □ ボタンと
 □ ボタンを同時に押すと設定モードになります。
- 戸ボタンと
 ○ボタンを同時に押すと積算パルス出力の設定画面(10ページ)になります。
 - ☆ ボタン・・・表示数値を増加させます。
 - ▽ボタン・・・表示数値を減少させます。

1回押すごとに1ずつ増減します。押し続けると毎秒60カウントの速度で増減します。約6秒間押し続けると増減の速度が早くなります。スケーリングの際には、桁移動したりしますので、近い数値まで高速で合わせて、後は小刻みに押すようにしてください。

☆ と○ ボタンを同時に押すと、100 単位で数値を上げることもできます。

通常の使い方

電源投入後は、必ず積算流量表示モードになります。

☆ボタンを「TOTAL」「FLOW」のLED表示が変わるまで長押しすると、表示モードが切り替わります。

積算流量表示モード




「TOTAL」のLEDが点灯します

瞬間流量表示モード



「FLOW」のLEDが点灯します

※ TOTAL と FLOW が逆に表示する時には、設定項目内の *ERL* または *Eod_I* の数値が 「DDD」 になっていることを確認して下さい。ゼロに戻さないと逆になることがあります。



積算流量用のパルス信号が出力される度に「PALSE」の LED が点灯します。

く重要>

※TVA 型流量計に使用する場合の注意点

TVAの瞬間流量のレンジ設定を超えるような流量になった場合、TVA 自体は流量カウントしますが、瞬間流量のアナログ信号はDC20mA 以上にはならないので、結果としてDI50 の積算値に誤差が出ることになります。

したがって、蒸気流量がTVA の瞬間流量のレンジ設定を絶対に超えないように設定した上で、DI50 のスケーリング設定を行うようにしてください。



5. 設定方法

ご使用の前に、設定を行う必要があります。特にスケーリング設定は極めて重要な設定となりますの で、必ず行うようにしてください。

	項目	内容	ヘ ゚ージ
5-1	スケーリング設定	調整は必ず行ってください。 流量計の出カスパンと合わさないと表示が合わなくなり、計測誤差が発生 する原因になります。	5
5-2	積算表示関連の設定内容	積算表示単位の設定ができ、出荷時は1kg単位に設定しています。 10kgまたは100kg単位等に変更する場合には設定変更してください。	6
5-3	積算流量表示の小数点の位 置設定	出荷時は小数点無しに設定しています。 トン単位にして、小数点を出したい場合には変更してください。	8
5-4	積算表示のトン単位への変更 方法	積算単位と小数点位置を変更すると、トン表示にすることができます。 具体的な操作方法が記載されています。	9
5-5	遠隔監視用積算流量信号の パルスレートの設定	遠隔監視用積算出力の単位設定ができ、出荷時は1kgに設定してます。 10kgまたは100kg単位等に変更する場合には設定変更してください。	10
5-6	遠隔監視用瞬間流量信号の ゼロ・スパン設定	受信側の遠隔監視用機器の瞬間流量信号のスケーリングに合わせてください。	11
5-7	瞬間流量表示の小数点位置 設定	出荷時はゼロに設定しています。 小数点を出したい場合には設定変更してください。	12

*知っていると便利な設定

	項目	操作内容	内容
1	積算と瞬間の切り替え	① ボタンを長押しします。	3ページを参照してください。
2	積算値のリセット		積算値をリセットし、ゼロにすることができます。一度リセットしてしまうと、元には戻りませんので、操作する際にはよく確認してから操作してください。
3	積算パルスの蓄積量リセット	下記を参照ください。	10kgで1パルスとして出力している場合、途中で流量が止まると、出力せずにそれまでの積算値を保持して待機しています。その保持している量をリセットすることができます。
4	表示部の明るさ調整	各設定メニュー中で「br,」の時に設定できます。	0~7の範囲で設定できます。数字が大 きくなるほど明るくなります。

傾昇ハル人の		
1000	通常画面(例)	※積算表示をトン単位にしている場合のトン以下の量を同様の
	_	手順で確認できます。
PULSE 交互に表示	5	
҈がオタンと──ボタンを同時に押しる	ます。	確認後は下 パメンを折して過報
PIII SE 交互に表示		蓄積量をリセットしないように 注意してください。
アボタンを押します。		江志してください。
1000	通常画面(例)	

5-1. スケーリ	ング(ゼロ	・スパン)設定		
<例>0 ~ 2000kg/h か	νら0~3000k	g/h に変更する場合 	1	
1000		通常画面(例)		
□ ボタンと☆ ボタン	を同時に押しる	ます。		
<u> </u>	<□□□ 交互に表示	5		月るくなります。表示 した場合の表示例です。
P ボタンを押します。	҈ ボタンか⊕	ボタンで、LED 表示の		範囲で選択できます。
	<□□□□ 交互に表示	000		
☆ボタンを押します。			•	
88 /				
「001」の表示に変わり	ります。 ☆ ボタ	ンとѾボタンを同時に	こ押すと 100 の桁が 1	つ上がります。
![] !		タンを押し続けても構り <i>IOI</i> 」は、スケーリン		
□ ボタンを押します。				7090
oFF_ !	<□□□□ 交互に表示		※変更しないでく	ださい。
			•	
5[R] /	◇□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	0.2000	この数値が、レンミ 小数点は無視して記	ジの上限となります。 殳定してください。
P ボタンを押し続ける	C [03000]	ー にします。超えた時は	- :、Ѿ ボタンで下げて [。]	ください。
0.3000				
ℙボタンを押します。			_	
[RL	<□□□□ 交互に表示	1[]		
通常画面に戻す前に	ディンか ① 7	ボタンで「000」にし	てください。	
000				
P ボタンを押します。	1		_	
[od_ /	<□□□ 交互に表示			
アボタンを押します。			_	
1000		通常画面(例)		
<参考>				

0 ~ 5,000kg/hにしたい場合には「**5[月_1**」の数値を「**05000**」

0 ~ 3,000kg/hにしたい場合には「5*CR_I*」の数値を「*Q3000*」 0 ~ 2,000kg/hにしたい場合には「5*CR_I*」の数値を「*Q2000*」

※表示の小数点は無視してください。

※特にご指定が無い出荷の場合「05000」に設定されています。

5-2. 積算表示関連の設定内容

積算単位と時間軸の設定は以下のように行います。

通常画面(例) 戸 ボタンと☆ ボタンを同時に押します。 数字が大きいほど明るくなります。表示 の明るさを「6」とした場合の表示例です。 交互に表示 P ボタンを押します。ᢙ ボタンかѾ ボタンで、LED 表示の輝度を「Д ~ 7」の範囲で選択できます。 「231」は、積算表示関連の設定を |する際の番号です。 交互に表示 ☆ボタンまたは⇨ボタンを押して「000」を「231」に変更します。変更後にⅳボタンを押します。 17777 ※変更しないでください。 交互に表示 P ボタンを押します。 ※変更しないでください。 交互に表示 Р ボタンを押します。 10000 交互に表示 ①積算単位は、この項目の数値によって変わります。設定後に P ボタンを押します。 交互に表示 ②カットオフ機能の設定を行うことができます。設定後に「アボタンを押します。 ☆ ボタンか ♡ ボタンを押すと **□ □** │ 「an」と「aFF」が切り替わります。 交互に表示 ③積算表示オーバー時の表示方法の選択を行うことができます。選択後に
「ドボタンを押します。 \Box 交互に表示 通常画面に戻す前に<<p>□ ボタンか
□ ボタンで「000」にしてください。 ппп アボタンを押します。 交互に表示 р ボタンを押します。 חחחו 通常画面(例)

tot:





8 ページに記載している積算表示の小数点位置の設定を行っている場合は、設定された小数点が表示されますが、この小数点は無視して、この場合は「IDD」としてください。



6

①積算単位について

積算単位の基準値は、10000 となっており、出荷時にご指定いただかなかった場合には、左項のように「10000」の設定になっています。スケーリング設定に従って瞬間流量を表示し、カウント(トータラーザ)機能によって積算値として表示します。

この数値を、仮に 1/10 となる「 1000」にすると、10 カウントで 1 カウントと表示されます。つまり、積算表示が 1/10 になります。同様に「 100」に設定すれば 1/100、「 10」に設定すれば 1/1000 になります。

したがって、積算表示をトン(1000kg)単位で見たいのであれば、この数字を「IO」に設定してください。小数点を付けて、100kg(0.1トン)単位で見たい場合は、「IOO」に設定して、小数点を表示させることになります。この関連と、具体的な設定方法は9ページに記載されていますので、参考にしてください。

②カットオフ機能

瞬間流量が少ない時には、その間の積算値をカウントさせないようにすることができます。

仮に「30」と設定すると、瞬間流量表示が30(kg/h)以下の時の流量は積算カウントしなくなります。 瞬間流量として表示はしますが、積算カウントはしないので、あまり大きな数値にすると、積算値の 測定精度に悪影響を与えることになりますので、注意の上で設定してください。

流量計が課金用途で使われ、プラント停止時の放熱ロス分は課金しないなどの特殊な用途で使う場合には有効な機能となります。

出荷時の設定は「0」になっています。

③積算表示オーバー時の表示方法の選択

積算表示は 5 桁になっています。その 5 桁全てが「99999」以上になった時に、レンジオーバー表示にするか、自動的にリセットして「0」から再スタートさせるかを選択できます。

「an」: 積算値をリセットしてゼロから再スタートします。

「aff」: 積算流量表示がレンジオーバー「aller」の点滅表示に変わり、積算値を見ることができなくなります。但し、内部では積算カウントしているので、遠隔監視用積算パルス信号は出力し続けます。

□ と□ ボタンを同時に押すとリセットされ、ゼロから再カウントを始めます。

出荷時設定は「ロハ」になっています。




5-3. 積算表示の小数点の位置設定


積算表示の小数点位置の設定は以下のように行います。




┍ ボタンと☆ ボタンを同時に押します。




P ボタンを押します。҈○ ボタンか♪ ボタンで、LED 表示の輝度を「Д ~ 7」の範囲で選択できます。




戸ボタンを押します。



☆ ボタンか☆ ボタンを押して「000」を「066」に変更します。



┍ ボタンを押します。



この画面で、小数点位置の設定を行うことができます。




※小数点位置の設定

「6」: 小数点以下1桁 「5」: 小数点以下2桁

「0]: 小数点なし

選択後 戸ボタンを押します。小数点以下2桁を選択した場合の表示例です。





□ ボタンを押します。



通常画面(例)



5-4. 積算表示のトン単位への変更方法


積算表示が5桁なので、トン単位で見ることもできるようになっています。


最初に小数点以下を何桁にするかを決めます。この桁数によって設定の内容を変えることになります。 以下のフローは小数点以下 1 桁表示にする時の操作手順を示しています。

以下のプローは小数点	以下「们权小」	こりる時の採作丁順で	小している り。
1000		通常画面(例)	
 □ ボタンと ① ボタン	を同時に押しる	ます。	
	< □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	5	
□□ボタンを押します。	o •		1
		<u> </u>	 まま、恋再後に同せないも押します
は、小ダフがは、小ダフ	/を押して「 UU 		します。変更後に <mark>P</mark> ボタンを押します。 I
լ ոքսե	<> 交互に表示	10000	※変更しないでください。
アボタンを押します。	0		
RFLE-	<-──	1 hr	※変更しないでください。
▶ ボタンを押します	0		. 小数点2桁の場合は「1000」に、無
L _ L _	<==>	וחח	│ │ しなら「 <i>IO</i> 」に設定します。小数点が
	交互に表示		表示されていても無視してください。
<u></u> ボタンか☆ ボタン	·を押して「 <i>10</i>	□」に変更します。変	更後に 戸ボタンを押します。
LutoF	<□□□ 交互に表示		
アボタンを押します。	0		
r_aUr	<	٥٥	
ドタンを押します	0		1
	<-────────────────────────────────────	888	
□ ボタンか ☆ ボタン	·を押して「 23	1」を「000」に変更	します。変更後にアボタンを押します。
[od_ i	<	888	
☆ ボタンか ひ ボタン	·を押して「00	0」を「066」に変更	します。変更後にP ボタンを押します。
d, 5P	<□□□ 交互に表示	005	小数点2桁の場合は「005」に、無し なら「000」に設定します。
☆ ボタンか ひ ボタン	·を押して「00	6 」に変更します。変	更後に 戸ボタンを押します。
[[od_	<	000	
 □ ボタンか		6」を「000」に変更	ι します。変更後に▽□を押します。
		通常画面(例)	

5-5. 遠隔監視用積算流量信号のパルスレートの設定

出荷時の設定は1kg で1パルスの出力をするように設定しています。この設定を任意の数値に変更す







※この数値を必ず「10000」にして ください。

☆ボタンか
ボタンを押して「IOOOO」に変更します。変更後に
ボタンを押します。

※途中は省略







□ ボタンか
□ ボタンを押して「232」を「000」に変更します。変更後に
□ ボタンを押します。



通常画面(例)

5-6. 遠隔監視用瞬間流量信号 (DC4~20mA) のゼロスパン設定

遠隔で瞬間流量を管理または監視する際には、このゼロスパン設定が必要です。 5-1 項で行ったスケーリング設定と同じにする必要はなく、任意の数値を設定し、利用することができます。以下の例では、ゼロを0kg/h、スパンを3000kg/h という $0\sim3000$ kg/h のレンジ設定を行っています。

1000		通常画面(例)	
	を同時に押し	ます。	
Ъгі	<□□□ > 交互に表示	5	
Pボタンを押します	0		
[RL	<	25 /	「25 I」は、遠隔用瞬間流量信号の ゼロスパン設定をする際の番号です。
☆ ボタンか ҈ ボタン	/を押して「00	0」を「251」に変更	します。変更後にPボタンを押します。
2Ero	<		
この画面で、ゼロ点る	を設定します。	通常は「 0」にしま	⊧す。変更後に┏ ボタンを押します。
F_5[L	<	3000	
この画面で、スパンパ	点を設定します	_。҈ か ҈ ボタンを押し	して変更し、変更後に 🏿 ボタンを押します。
	<□□□ 交互に表示	000	
□ ボタンか ☆ ボタン	√を押して「 25	1」を「000」に変更	します。変更後にPボタンを押します。
[od_ 1	<□□□ 交互に表示		
P ボタンを押します	0		
		通常画面(例)	

5-7. 瞬間流量の小数点位置の設定

5-1. 項のスケーリング設定において、kg/hの単位で設定しているので、小数点は必要ありません。 但し、どうしてもトン単位で見たい場合には、以下の設定で小数点を表示させることができます。 小数点が表示されるだけですので、トン単位以下を消すことにはなりませんので、その点をご了承い ただいた上で、設定するようにしてください。

	· -			
1000		通常画面(例)		
□ ボタンと ☆ ボタン	ノを同時に押し [*]	ます。		
bri	<□□□> 交互に表示	5		
ドタンを押します	•			
ERL	<□□□ > 交互に表示	000		
アボタンを押します				
[od_	<===> 交互に表示	05 /	「0.6 /」と「0.67」は瞬間流量表示の 小数点を設定する際の番号です。	
☆ ボタンか ♡ ボタン	ノを押して「 <i>00</i>	0」を「061」に変更	します。変更後に 🏿 ボタンを押します。	
d, 5P	<□□□> 交互に表示	-		
☆ ボタンか 曇 ボタン	· シを押して「	4」に変更します。変	更後に┏ ボタンを押します。	
[od_	<===> 交互に表示	067		
☆ ボタンか ҈ ボタン	ッを押して「 06	1」を「067」に変更	[します。変更後に[P] ボタンを押します。	
d, 5P	<===> 交互に表示	4		
[od_	<□□□ > 交互に表示	000		
□ ボタンか □ ボタンを押して「067」を「000」に変更します。変更後に □ ボタンを押します。				
1000		通常画面(例)		

6. ケーブルについて

・使用されるケーブルの太さ 推奨: 0.5 ~ 1.25 mm²

推奨ケーブル

CVV (制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル)

CEV (制御用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)

CEE (制御用ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル)

VCTF(汎用丸形ビニル・キャップタイヤケーブル)等

主に動力用として使用する IV 線は、線が硬いためにコネクタ部分に無理な力が加わることもあるので 使用しないでください。

・シールド線を使用する場合

ノイズの影響が懸念される場所に設置する場合には、シールド線を使うことをお勧め致します。その 場合には、シールド線のスクリーンを受信機器のアース端子に接続してください。

各信号間の絶縁について

各信号間は絶縁されておりません。必要に応じて、アイソレーター等をご使用ください。


ノイズ対策

DC4 ~ 20mA の信号ラインがノイズの影響を受けると、正確な流量計測の妨げになります。付近にインバーター等のノイズ源がある場合には、極力ケーブルを離すようにしてください。また、同じラックに乗せたり、同じ電線管に入れるなどの施工を行わないでください。

金属製の電線管に入れることも、ノイズ対策の有効的な手段のひとつとなります。

7. ゼロ・スパン調整の参考手順

- ①蒸気の流れを完全に止めた上で、瞬間流量(FLOW モード)表示がゼロになっていることを確認。
- ②流量計からの出力信号が DC4mA の時に、瞬間流量表示もゼロになっていることを確認し、ゼロになっていなければゼロ調整用ボリュームを幅が 2.5mm 程度の調整ドライバーで回します。時計方向に回すと数値は増え、反時計方向に回すと減ります。製造及び出荷時に調整しておりますので、調整が必要だとしても多くても±2~3程度です。2桁のずれがある場合、流量計の電流信号自体を今一度確認してください。弊社の商品であれば、流量計自体でも調整ができます。
- ③流量計の出力信号の調整モードで最大流量信号のDC20mA を出力させます。
- ④瞬間流量の表示がスケーリングの最大量を示しているかを確認します。不足または過大になっている場合には、スパン調整用ボリュームを回して微調整してください。
- ⑤再度 DC4mA の状態にして、瞬時流量がゼロを示せば調整は終了です。 ゼロにならない場合には、この調整を繰り返して、再調整してください。



ゼロ調整用 スパン調整用 <背面から見た場合の写真です>

- ・ねじ部分の幅が 2.5mm 程度の一の調整ドライバーを 使用してください。
- ・時計方向に回すと表示している数値が増えます。
- ・反時計方向に回すと表示している数値が減ります。
- あくまでも微調整と考えてください。



お問い合わせは下記営業所もしくは取扱い代理店までお願いいたします。

本社・イーストジャパン・ノースジャパン ■電話 (フリーダイヤル)

▼電話(ブリーダイヤル) 技術サポート: 0800-111-234-1

技術サポート:0800-111-234-1 ご注文・お問合せ:0800-111-234-2 (043) 274-4818

■住所 〒261-0025

千葉市美浜区浜田2-37

ウエストジャパン

■電話(フリーダイヤル)

技術サポート:0800-111-234-1 ご注文・お問合せ:0800-111-234-3 ■FAX

■FAX

(06) 6681-8925

■住所

〒559-0011

大阪市住之江区北加賀屋2-11-8

北加賀屋千島ビル203号

取扱説明書の内容は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。



